

CONSIGNACIÓN DE MÁQUINAS

LOGO

SEGURIDAD EN TRABAJOS CON FUENTES DE ENERGÍA



1.

Cortar el flujo energético de las máquinas (energía eléctrica, neumática, hidráulica, gas ...)

2.

Colocar los dispositivos de consignación de máquinas individuales o colectivos en cada una de las energías



3.



Señalizar con el cartel de "Trabajos de Mantenimiento" la instalación afectada

4.



Comprobar que los elementos de control de cada una de las energías están cortados y debidamente consignados



5.

Retirar los elementos de bloqueo de cada una de las energías cuando el trabajo esté finalizado, asegurando su normal restablecimiento